

Udvidet konsulentaftale

En udvidet konsulentaftale tilbydes medlemmerne i Danmarks Vindmølleforening og består af flere elementer.

Aftalen kan tegnes med eftersyn hvert år eller hvert andet år. Om man vælger eftersyn hvert år eller hvert andet år kan være afhængig af mølletype, møllens historie og ens ønsker som mølle-ejer om viden om møllens drift.

Det indeholder en udvidet konsulentaftale

- Et standard eftersyn (se særskilt produktblad)
- Olieanalyse. Der tages en olieprøve ved hvert standardeftersyn.
- Undersøgelse af oliefiltre. Alle filtre der udskiftes undersøges for slidpartikler.
- Overvågning via MillWatcher. Denne ydelse tilbydes kun til mølletyper MillWatcher har adgang til. Denne overvågning sikrer at vi får meddelelse om fejl på møllen, og hvis der ikke kan etableres kontakt til møllen via fjernovervågningen. Man undgår således at møllen står stille i mange dage uden at nogen opdager det.
- Der kan tilvælges kontrolinspektioner. Dette er mindre inspektioner, hvor der ses efter olie-stand, fedtmængder, lækager, umiddelbare skader m.m. For aftaler med årligt eftersyn kan der vælges en kontrolinspektion mellem standard eftersynene. For aftaler med standard eftersyn hvert andet år, kan der vælges en eller tre kontrolinspektioner mellem standard eftersynene.
- Der tilknyttes en teknisk konsulent til hver mølle med udvidet konsulentaftale, og det tilstræbes at denne konsulent udfører alle eftersyn og har kontakt til mølle-ejer. Konsulenten kan have kontakten til reparatører ved større reparationer på møllen, således at det sikres at reparationerne bliver udført forsvarligt.

Rapporter

Standard eftersyn

Der udfærdiges en rapport indeholdende relevante værdier aflæst i styring, identifikation af hoved-

Eksempler på viden efter besøg i møllen



Afskalning på forkant af vinge. Behov for reparation i nærmeste fremtid hvis skadens omfang skal begrænses.



Slange til automatisk smøring af generatorleje er gået løs på generator.

Generatorleje bliver ikke smurt.

komponenterne samt beskrivelse af observationerne under eftersynet.

Alle unormale forhold beskrives og dokumenteres med fotos.

Konklusionen indeholder en liste over alle unormale forhold, eventuelle forhold hvor lovgivning ikke er fulgt samt øvrige anbefalinger til møllens drift.

Oliefiltre

Der udfærdiges en rapport som beskriver resultatet fra undersøgelsen af udskiftede oliefiltre.

Olieanalyse

Der udfærdiges en rapport som beskriver resultatet af olieanalysen.

Kontrolinspektioner

De årlige eller to-årige inspektioner kan suppleres med en eller flere kontrolinspektioner mellem de ordinære inspektioner. Nærmere beskrivelse og priser findes i Produktbladet Kontrolinspektion.

Hvornår skal du vælge en udvidet konsulentaftale?

Ikke alle vindmølleejere har tekniske forudsætninger, ønsker og muligheder for at tage del i møllens drift, herunder tekniske diskussioner med f.eks. servicefirmaer.

Her vil en uvildig konsulent følge deres vindmøllens drift nøjere, samt følge med i udførelsen af service og reparationsarbejde for mølleejeren.

Priser

Eftersyn en gang årligt

Møller under 500 kW	9.330 kr.
Møller fra 500-1499 kW	13.100 kr.
Møller på 1500 kW og derover	18.650 kr.

Eftersyn en gang hvert andet år

Møller under 500 kW	11.000 kr.
Møller fra 500-1499 kW	15.550 kr.
Møller på 1500 kW og derover	20.900 kr.


Priserne er medlemspriser 2017, incl. transport og rapporter, excl. moms.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter er uvildige, erfarne og seriøse.

Teknisk afdeling er certificeret efter ISO 9001. Det sikrer, at kvaliteten af vores arbejde altid er i fokus og har højeste prioritet.

De udfører hvert år eftersyn i et meget stort antal vindmøller og har derfor et detaljeret kendskab til alle vindmøllefabrikater, -størrelser og -typer.

Erfaringsopsamlingen er et stort aktiv for alle vindmølleejere.



Knækket tandhjul i gear.

Mølle stoppet og gear efterfølgende udskiftet under garanti.



Løsrivet krøjemotor på grund af revnet krøjegear.

Danmarks Vindmølleforening
Ellemarksvej 47
8000 Århus C

Tlf. 8611 2600

info@dkvind.dk
www.dkvind.dk

